

РАМПА за Берма

СВЛИЧАНИЯ ДО ОГОЛЕНА ГЕОМЕМБРАНА,
ОТРАЗЕНИ ЧРЕЗ КОНТРОЛНИ
ТОЧКИ/МАЙ, 2015Г

ПЪРВОНАЧАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ/ВИДИМИ/,
ОТРАЗЕНИ ЧРЕЗ КОНТРОЛНИ
ТОЧКИ-ЮНИ 2015Г

Зони на деформации

1. Замерено м. май-2015г
- площ на оголена геомембрана-1750м²
 - площ на деформирани участъци-9122м²
 - повреден дренажен композит-10872м²
 - повредени канавки-360м.
 - нарушен почвен слой -50см-5436м³
 - нарушен хумусен слой -20см-2174м³
 - фронт на свличане-147м.л.
2. Замерено м. Юни-2014г
- площ на оголена геомембрана-1319м²
 - площ на деформирани зони - 5202м²
 - повреден дренажен композит-6521м²
 - нарушен почвен слой -50см-3260м³
 - нарушен хумусен слой -20см-1304м³

Проверил:
инж. Иван Гавазов, Геодезист