

Чертеж №1 Drawing №1

1. Замерено м. Декември-2013г-акт10
-повреден дренажен композит-1750м²
-нарушен почвен слой -50см-875м³
-нарушен хумусен слой -20см-350м³

2. Замерено м.Юни-2014г
-площ на оголена геомембрана-1319м²
-площ на деформирани зони - 5202м²

-повреден дренажен композит-6521м²
-нарушен почвен слой -50см-3260м³
-нарушен хумусен слой -20см-1304м³

Депозит за твърди битови отпадъци, гр. Кърджали
Схема на повредените участъци
Landfill Kardzhali
Damage zones

Легенда

— Тип / Type 1
— Тип / Type 2

РАМПА за Берма

Тип / Type 2
490м²

СВЛИЧАНИЯ ДО ОГОЛЕНА ГЕОМЕМБРАНА,
ОТРАЗЕНИ ЧРЕЗ КОНТРОЛНИ
ТОЧКИ/МАЙ,2014Г

Тип / Type 2
340м²

Тип / Type 2
340м²

Първоначални деформации/видими/,
отразени чрез контролни
точки-Юни2014г

Зони на деформации

Съставил /Designed :

(проф. д-р инж. Димитър Тосhev)
(Prof. Dr. Eng. Dimitar Toshev)